


12 gyldne regler for automatisk malkning



1. Overvåg regelmæssigt yversundheden



2. Overvåg malkningsintervaller



3. Kontrollér kirtler



4. Sørg for effektiv patteforberedelse




5. Kontrollér vakuum på malkesystemet




6. Kontrollér god påsætning




7. Undgå at malke for lidt eller for meget



8. Kontrollér VMS indstillinger




9. Forebyg infektioner efter malkning



10. Hold malkesystemet rent



11. Køl straks mælken



12. Overvåg malke- og foderresultater



Brug altid rene malkehandsker ved hver malkning

12 gyldne regler for automatisk malkning

— i detaljer

1. Overvåg regelmæssigt yversundheden

- Kontrollér altid koovervågning i DelPro (rangeret i MDi)
- Kontrollér regelmæssigt yversundheden (brug MDi tal for yderligere undersøgelse med DeLaval CMT, OCC/DCC, HN, osv.)
- Vurdér regelmæssigt analyseresultater fra mejeriet på mælke kvaliteten
- Registrér resultater om yversundhed for hver ko/kirtel
- Hold altid mælk adskilt fra mistænkte syge køer

2. Overvåg malkningsintervaller

- Kontrollér malkekøen for køer som ikke bliver malket 2 gange i døgnet
- Kontrollér antal malkninger i laktationens forskellige stadier
- Hent køer til malkning hvis det er nødvendigt
- Se på de røde køer og sammenlign informationer med forventet ydelse

3. Kontrollér kirtler

- Brug altid rene malkehandsker
- Udmalk aldrig på gulvet
- Undersøg mælken for urenheder, farveændringer eller andre afvigelser i forhold til alarmer i koovervågning
- Skift altid mælkeudskillingsindstillingerne i DelPro før koen behandles
- Hold altid unormal mælk adskilt

4. Sørg for effektiv patteforberedelse

- Tjek rengøring af patteforberedelseskop mindst 1 gang om dagen
- Brug godkendte pattedesinfektionsmidler før malkning hvor det er tilladt til køer med høj konduktivitet eller OCC
- Husk på at patteforberedelse er ikke kun rengøring men stimulerer også nedlægning af mælk
- Mere stimulering betyder oftest højere mælkeflow/ minut

5. Kontrollér vakuum på malkesystemet

- Tjek vakuum mindst en gang om dagen
- Vakuumniveau, pulseringshastighed og pulseringsforhold skal stemme overens med DeLavals anbefalinger

Bemærk: lavt vakuum forlænger malke-tiden og pattespidstrykket og øger risikoen for problemer med yversundheden.

6. Kontrollér god påsætning

- Hold kameraet rent
- Kontrollér altid individuelle køers VMS patteposition hvis udmalkning ikke er fuldstændig
- Kontrollér/tilpas patteforberedelsestiden hvis mælkeflowet er lavt for den enkelte ko
- Kontrollér pattegummi og korte mælkeslanger for luftlækage
- Kontrollér armens positionering
- Kontrollér kirtelindstilling for hældning
- Kontrollér rengøring af pattekopper ind- og udvendigt

7. Undgå at malke for lidt eller for meget

- Kontrollér grænsen for aftagningsniveau vs. tømning af kirtler
- Over-malkning kan skade pattespidserne
- Kontrollér indstillinger for genpåsætning (antal forsøg) og efter afsparkning. Få teknikeren til at ændre det hvis det er nødvendigt

8. Kontrollér VMS indstillinger

- Tjek krybbe-position
- Tjek om bagpladens sensor fungerer
- Tjek gulvrensning og indstillinger
- Tjek hastigheden på foderuddeling og stop fodring ved aftagning
- Tjek indstillinger for fodring med kraftfoder i VMS og OPF

9. Forebyg infektioner efter malkning

- Brug altid godkendte desinfektionsmidler efter malkning
- Det er den mest effektive måde til at forebygge mod mastitis
- Hold køerne stående efter malkning ved at sende dem til foderområdet

10. Hold malkesystemet rent

- Skift mælkefilter hver 8. time
- Tilpas rengøringsindstillingerne til lokale forhold efter mælkeudskillelse
- Kø en hel rengøringscyklus hver 8. time
- Brug godkendte rengøringsmidler, følg instrukser om dosering, rutiner og temperatur på etiketten
- Rengør malkesystemet når der er behov for det og brug godkendte rengøringsmidler - følg instrukser på etiketten
- Kontrollér rengøringsalarmer i DelPro 1 gang om dagen

11. Køl straks mælken

- Tjek altid temperaturerne så mælken køles korrekt under og efter malkning og efter rengøring af tank
- Kontrollér kølealarmer i DelPro 1 gang om dagen
- Følg altid mejeriets anbefalinger for køletemperaturer
- Vask køle- og mælketanke med det samme de er tømte - brug godkendte rengøringsmidler

12. Overvåg malke- og foderresultater

- Gennemgå regelmæssigt DelPro lister og informationer om mælkenes kvalitet og sammensætning
- Hvis det er muligt så krydstjek regelmæssigt med data fra CMT, DCC/ OCC, HN, osv.
- Den bedste måde at sikre et velfungerende malkesystem er efter DeLavals anbefalinger regelmæssig forebyggende vedligeholdelse, der inkluderer udskiftning af pattegummi, slanger og andre dele
- Sørg for at grovfoder er tilgængeligt for alle køer 24/7
- Rengør båse mindst 2 gange om dagen
- Justér staldventilation hvis det er nødvendigt



Brug altid rene malkehandsker ved hver malkning